

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Молостовых, дом 4, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

146-148; 152-158; 161; 163-167; 169-173; 175; 177-185; 187; 190-196; 198; 201-208; 210  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилком доме по адресу: \_\_\_\_\_ ул. Молостовых, дом 4, корп. 3 \_\_\_\_\_ с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

218; 220; 223-227; 231-234; 237; 241-246; 248; 251-257; 259-263; 265; 267-273; 276-262; 265-271; 278; 281

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА \_\_\_\_\_  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилком доме по адресу: ул. Молостовых, дом 4, корп. 4 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

289; 291-294; 298-303; 307; 311; 314; 320-326; 328-330; 333-337; 342-349; 356; 359; 364-369; 374-378; 381; 385-389; 394-398; 400-407; 414-418; 426-433; 444-451; 455-459; 465-468; 474; 478; 483-487; 494; 500-505; 511; 521-527; 532-539; 547-555; 561-567; 568; 573-578; 583-588; 593; 601; 611; 624-629; 630-633

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА \_\_\_\_\_  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)  
Добродушнов В.Б.  
(подпись)  
Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)  
Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилком доме по адресу: ул. Молостовых, дом 6, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

147-149; 153-157; 160; 161; 164-166; 168-171; 175-176; 179-182; 187; 189; 192-195; 198; 202-208; 210;

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Молостовых, дом 6, корп. 3 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

218-220; 222-226; 231-235; 238; 242-246; 248; 250-257; 259-262; 264-265; 266-272; 276-261; 264-271; 277; 281

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



\_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Молостовых, дом 6, корп. 4 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

3;11-15; 18; 22;27; 33-38; 43-46; 52; 56-61; 65-69; 73-76; 81-84; 89; 94-98; 106-108; 115; 123-127; 134; 142-148; 154; 159; 164-169; 176; 182; 184-191; 197; 201-209; 217; 223; 227; 233; 244-246; 254; 267; 273; 280; 285-290; 301- 310; 315; 322-327; 333; 338; 343-347; 351

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Иванов  
(подпись)

Иванов  
(подпись)

Иванов  
(подпись)



\_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Молостовых, дом 8, корп. 1 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

6; 11-16; 19; 23-28; 31; 35; 37-41; 44-46; 51; 52-56; 58; 60-63; 66; 68-73; 75; 77-83; 87-89; 93; 99; 105-107; 110-115; 122; 127; 134-136; 140

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

«04» 04 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Молостовых, дом 8, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

145-150; 152-158; 160; 163-166; 168-173; 175; 178-185; 187; 190-196; 198; 202-208; 211; 213  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

«04» 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Молостовых, дом 8, корп. 3 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

216; 219; 221-227; 231-235; 238; 341-245; 249; 251-256; 258-263; 265; 268-274; 276-262; 266-270; 276; 280-283

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по  
адресу: ул. Молостовых, дом 8, корп. 4 с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.


289; 290-295; 298-302; 307; 312; 315; 321-325; 326-330; 334-336; 340-348; 355; 358; 363-369; 372-378; 382; 384-389; 395-398; 403-407; 412-418; 427-435; 442-451; 453-459; 464-468; 473; 477; 482-486; 495; 500-507; 511; 521-527; 530-539; 547-553; 560-567; 569; 570-578; 582-589; 595; 601; 610; 623-628; 631-634; 640

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилом доме по адресу: ул. Саянская, дом 1/3 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.


Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.


2-5; 9-12; 19-26; 29-36; 41-46; 49-56; 62-68; 72-82; 84-94; 97-105; 111-118; 122-129; 133-138; 140-141

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)




Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилком доме по адресу: ул. Саянская, дом 3, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

1-6; 9-12; 16-26; 28-37; 41-48; 49-55; 62-68; 74-82; 85-93; 97-102; 109-116; 120-129; 132-138; 144-152; 154-163; 171-180; 183-188; 192-201; 203-207; 212-214;  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

**АКТ**

**обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях**

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ **ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»** \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ **Курдюмова И.В.** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ **ООО «САНТЕХ»** \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ **Евдокимов С.Л.** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ **Бренделев Н.В.** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Саянская, дом 5, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

3-6; 8-13; 18-27; 29-36; 40-48; 49-56; 60-69; 73-82; 84-95; 97-107; 110-117; 122-128; 133-138; 146-152; 155-163; 170-182; 187-195; 201-207; 211-220; 224-230; 234-238; 246-254; 261-267; 273-281; 289-297; 303-308; 313-321; 326-333; 336-340; 347-356; 362-377; 380

\_\_\_\_\_  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ **пригодны к эксплуатации** \_\_\_\_\_ **ДА** \_\_\_\_\_  
(обнаруженные дефекты) (пригодность (да/нет))

И.В. Курдюмова  
(подпись)

С.Л. Евдокимов  
(подпись)

Н.В. Бренделев  
(подпись)



\_\_\_\_\_ **Курдюмова И.В.** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ **Евдокимов С.Л.** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ **Бренделев Н.В.** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Саянская, дом 11, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

2-7; 9-13; 17-26; 29-37; 41-47; 49-56; 62-69; 71-82; 85-94; 97-106; 110-117; 123-129; 133-138; 146-152; 156-168; 172-184; 189-195; 200-208; 212-220; 224-231; 234-237; 245-254; 262-267; 274-281; 289-297; 303-309; 313-321; 325-332; 336-341; 347-357; 363-374; 386-390; 393-396; 401; 412-418; 422-428; 437-441; 446-459; 462-468; 476-481; 487-492; 499-504; 509-515;

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Евдокимов С.Л.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по  
адресу: ул. Саянская, дом 13, корп. 1 с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

1-5; 8-13; 18-26; 28-36; 40-48; 49-57; 62-69; 73-79; 80-86; 90-97  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Евдокимов С.Л.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилом доме по  
адресу: ул. Саянская, дом 13, корп. 2 с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

100-109; 114-123; 128-136; 144-149; 155; 159-166; 171-183; 190-193  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

[Подпись]  
(подпись)

[Подпись]  
(подпись)

[Подпись]  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилом доме по адресу: ул. Саянская, дом 13, корп. 3 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

197-206;211-221;223-230; 234-237; 245-254; 262-267; 275-281;289-298;303-307;313-320; 326-332;336-341;346-356;364-373;375-380;

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Евдокимов С.Л.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« апрель 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Саянская, дом 15, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

2-5; 11-18; 21-30; 32-44; 49-58; 66-79; 83-90; 93-96  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Евдокимов С.Л.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« апрель 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по  
адресу: ул. Саянская, дом 15, корп. 3 с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

3-5; 7-10; 12-18; 23-37; 39-45; 47-54; 56-63; 66-72; 74-83; 87-95; 100-108; 110-117; 121-129; 134-139;  
143-148; 154-162; 164-170; 174-179; 184-191; 195-201; 204-211; 215-226; 231-239; 242-248; 253-267;  
271-284; 288-296; 307-322; 326-339; 342-349; 351-360; 365-370; 379-387; 394-401; 408-416; 420-424;  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Евдокимов С.Л.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Евдокимов С.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации: ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: Свободный пр-т., дом 7, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

2-7; 10-16; 21-24; 27; 31-35; 41-45; 57-63; 65-69; 74; 76; 84-88; 93-96; 102-106; 117-124; 129-135; 141-143; 146-148; 154-159; 167; 168; 173; 177; 181-189; 193-195; 204-211; 216-223; 226-234; 342-246; 253-256; 263-269; 272-275; 281; 284; 287; 294-297; 303; 306; 316-319; 321; 324; 326; 333-337; 345-347; 353-356; 361; 364; 369; 375-378; 384-386; 396; 400-404; 411-417; 421; 428

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

И.В. Курдюмова  
(подпись)  
В.Б. Добродушнов  
(подпись)  
Н.В. Бренделев  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)  
Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилом доме по адресу: Свободный пр-т, дом 9, корп. 2 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

144-146; 151-159; 160- 163; 167; 169-172; 175; 177-185; 187; 192;195; 199; 201-209; 211  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: \_\_\_\_\_ Свободный пр-т., дом 9, корп. 3 \_\_\_\_\_ с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

217; 219; 221-227; 232-235; 237; 239; 340-245; 249; 251-257; 259-263; 265; 267; 268-273; 277; 281; 282

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

«04» 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: Свободный пр-т., дом 9, корп. 4 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

290-293; 302-307; 311; 314-319; 323-327; 333-338; 341; 343; 345; 348; 352-357; 363-368; 371; 375; 380-384; 393; 396; 401; 405; 412-418; 423-427; 432; 436; 439; 443-447; 452; 457; 463-469; 473-478; 483; 487; 492-495; 502-504; 510-516; 519; 524; 528-534; 543-548; 554-559; 564; 569; 571-574

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилом доме по  
адресу: Свободный пр-т., дом 11, корп. 2 с  
целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

184; 186-189; 191-197; 205-208; 212-220; 226; 229; 234; 237; 242-249; 254-258; 263-267; 269; 274-  
278; 286-289; 291; 295; 300-307; 316; 320-325; 329-336; 341-345; 348; 354-358; 367-369; 373-375;  
382; 387; 396-399; 403-407; 411-418; 427-429; 433

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: \_\_\_\_\_ ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации \_\_\_\_\_ Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_ ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции \_\_\_\_\_ Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики \_\_\_\_\_ Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилым доме по адресу: ул. Сталеваров, дом 8/22, корп. 1 с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

2; 9; 13-16; 19; 23-26; 32; 35; 37-42; 44-46; 53-56; 58; 61-64; 66; 68-72; 75; 78-84; 87-89; 99; 104-108; 112-116; 121; 127; 134-138; 143

\_\_\_\_\_  
(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: \_\_\_\_\_ пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_ ДА  
(обнаруженные дефекты) \_\_\_\_\_ пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

« 04 » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»  
(наименование организации)

Представитель управляющей организации Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации ООО «САНТЕХ»  
(наименование организации)

Ответственный по вентиляции Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Чистильщики Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов жилом доме по  
адресу: ул. Сталеваров, дом 8/22, корп. 4 с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

291-293; 304-307; 313; 314-320; 323-327; 333-339; 341; 343; 345; 348; 350-357; 364-368; 371; 375;  
380-385; 393; 396; 402; 405; 411-417; 423-427; 433; 437; 439; 441-447; 452; 457; 462-469; 473-478;  
483; 487; 490-495; 502-504; 510-516; 520; 524; 528-534; 542-547; 552-559; 564; 569; 571-573; 580-  
586; 589; 596; 599; 603; 605-607; 613

(№№ квартир или наименование помещения)

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации ДА  
(обнаруженные дефекты) пригодность (да/нет)

Курдюмова И.В.  
(подпись)

Добродушнов В.Б.  
(подпись)

Бренделев Н.В.  
(подпись)



Курдюмова И.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Добродушнов В.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

Бренделев Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)